



**Àrea Serveis Municipals**

Asunto: Señalización vial.

Concepto: Rotura en señalización de la c/ Mestre Serrano.

[ ] jefe de la brigada de obras y servicios, adscrito al área de servicios municipales, emite el siguiente:

**INFORME:**

Que para la reparación ocasionada en la señalización vertical de tráfico, sita en la acera entre las confluencias de la c/ Mestre Serrano y la c/ Innovadora se ha utilizado los siguientes recursos materiales:

1 Poste galvanizado de 3,5 mts. De 80x40x1,5 mm	42.35
1 Señal de peligro de paso sobre elevado	16.94
1 Señal informativa de paso de peatones	16.94
1 Señal de 60x40 cm. genérica informativa: "en tot el carrer"	21.78
<b>Total:</b>	<b>98.01</b>

Que para dicha reparación los operarios de la Brigada Municipal de este Ayuntamiento han invertido:

3 horas oficial y	47.25
3 horas peón para retirar señalización deteriorada y reponer la nueva señalítica, entre obra y mecánica	42.93
<b>Total:</b>	<b>90.18</b>

Y para que conste expido el presente informe en Canals a 25 de abril de 2017.

[ ]  
Jefe de B.O.S.

[ ]